

# Hantek 6022BE-Probleme mit dem Treiber unter WIN11

Obwohl es bereits seit länger als einem Jahr WIN11 gibt, fand ich im Netz kaum Hinweise zur Lösung des Problems. Auf der Seite des Herstellers ist die Installation der Treiber lediglich noch für WIN10 vorgesehen. Bisher konnte man nicht signierte Software dennoch laden, wenn man im Hinweisfenster „Trotzdem laden“ klickte. Diese Option wurde mit WIN11 abgestellt. Die Sicherheitsanforderungen sind jetzt höher als bei WIN10.

Nach langem Forschen fand ich die Lösung auf den Seiten von Microsoft. Wenn man im Suchfeld(Lupensymbol in der Taskleiste) das Wort:

Gerätesicherheit

eingibt, gelangt man auf die Systemeinstellungen für die Sicherheit des Speichers(Device Security). Ganz oben kann man diese deaktivieren. Danach muss man neu starten, damit das wirksam wird. Und schon holte sich ohne mein Zutun WIN11 den Treiber vom USB-Stick. Diese Software hatte ich zuvor von der mitgelieferten CD darauf kopiert, weil mein Surface Laptop GO kein CD-Laufwerk hat. Nach dem Start der Anwendung funktionierte der PC-Oszilloskop einwandfrei.

Hoffe, dass ich mit diesem Text helfen kann.

DF8ZR; 31. Dez. 2022